

APAT

AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI

**PROCEDURA DI MISURA E DI VALUTAZIONE DEL VALORE DI
INDUZIONE MAGNETICA UTILE AI FINI DELLA VERIFICA DEL NON
SUPERAMENTO DEL VALORE DI ATTENZIONE E DELL'OBIETTIVO DI
QUALITÀ – ART. 5 DPCM 8/07/03 (GU 200 DEL 29/08/03)**