



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA  
Tel.: +39 971 668844  
Fax: +39 971 669082  
e-mail: ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Prot. 0/30356 /23AB

Potenza, **11 AGO. 2017**

**All' Ufficio Prevenzione e Controllo  
Ambientale**  
Dipartimento Ambiente ed Energia  
Regione Basilicata  
**SEDE**

e p.c.

[piattaformaintegratarsuatella@pec.it](mailto:piattaformaintegratarsuatella@pec.it)

[protocollo@pec.provinciapotenza.it](mailto:protocollo@pec.provinciapotenza.it)

[protocollo@pec.arpab.it](mailto:protocollo@pec.arpab.it)

**Al COMUNE DI ATELLA**  
Piazza Matteotti, 3  
85020 **ATELLA (PZ)**

Alla Provincia di Potenza  
**Ufficio Ambiente**  
85100 **POTENZA**

**All' A.R.P.A.B.**  
via della Fisica 18, C/D  
85100 **POTENZA**

**Oggetto:** D.Lvo. n. 152/2006 Parte II (e ss.mm.ii.) e L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.) – “Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi sita in località Cafaro nel Comune di Atella”, autorizzata V.I.A.+A.I.A. con D.G.R. n. 1150 del 28/07/2011. Procedura d'infrazione 2011/2215 – Violazione dell'art. 14, lettere *b)* e *c)* della Dir. 26/04/1999, n.1999/31/CE – relativa al vecchio bacino di discarica denominato B1.  
**Comunicazione relativa al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2003 del bacino di discarica denominato B1.**

Si fa riferimento alle note di codesto Ufficio del 05/11/2015 prot. n. 0230019/19AA, del 25/11/2016 prot. n. 00183779/23AA, del 15/02/2017 prot. n. 0027333/23AA, del 11/04/2017 prot. n. 0063281/23AA e del 27/04/2017 prot. n. 0070552/23AA, per far presente quanto segue.

In data 20/05/2016 alle ore 11:00 si è tenuto un incontro presso il Dipartimento Ambiente ed Energia al quale sono intervenuti la Provincia di Potenza, la Provincia di Matera e l'A.R.P.A.B. al fine di fare un punto della situazione sulle discariche che risultano essere conformi al D.Lgs. n. 36/2003. Da tale incontro è emersa la necessità di effettuare un sopralluogo per il bacino B1 della piattaforma di Atella al fine di verificarne la conformità.

In data **16/06/2016** è stato esperito un sopralluogo sul bacino di discarica denominato B1 al solo fine di verificare la conformità al D.Lgs. n. 36/2003 relativamente alla Procedura d'infrazione 2011/2215 – Violazione dell'art. 14, lettere *b)* e *c)* della Dir. 26/04/1999, n.1999/31/CE del quale è stato redatto apposito verbale firmato dai presenti in fase di ispezione.

A seguito del primo sopralluogo, con nota del 05/09/2016 prot. dipart. n. 0136535/23AB è stato indetto un incontro presso il Dipartimento Ambiente ed Energia in data 16/09/2016 alle 15:30 al fine di chiarire alcuni aspetti emersi in fase di ispezione. A seguito delle spiegazioni ottenute in sede di incontro, l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha comunicato al Comune (con nota del 27/09/2016 prot. dipart. n. 0148578/23AB) i punti di difformità del Bacino di discarica B1 al D.Lgs. n. 36/2003.

In riscontro alla nota di questo Ufficio del 27/09/2016, il Comune di Atella ha trasmesso le

**Referenti:**

Ing. Gerardo TROIANO – Resp. P.O. Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani, Programmi e Progetti  
e-mail (informale) [gerardo.troiano@regione.basilicata.it](mailto:gerardo.troiano@regione.basilicata.it)  
dott.ssa Filomena PESCE – Resp. P.O. Valutazione delle Qualità Ambientali e dei Rischi Industriali  
e-mail (informale) [filomena.pesce@regione.basilicata.it](mailto:filomena.pesce@regione.basilicata.it)  
Istruttore: dott. Ivan ROSSINO – e-mail (informale): [ivan.rossino@supporto.regione.basilicata.it](mailto:ivan.rossino@supporto.regione.basilicata.it)



comunicazioni relative ai lavori eseguiti al fine di risolvere le suddette difformità con la seguente successione di note:

- nota del 01/07/2016 prot. n. 66/2016 (acquisita a mezzo P.E.C. in data 04/07/2016 al prot. dipart. n. 0108085/19AB);
- nota del 18/07/2016 (acquisita a mezzo P.E.C. in data 19/07/2016 al prot. dipart. n. 0116899/23AB);
- nota del 03/11/2016 prot. n. 106/2016 (acquisita a mezzo P.E.C. in data 03/11/2016 al prot. dipart. n. 0170992/23AB);
- nota del 02/12/2016 (acquisita a mezzo P.E.C. in data 02/12/2016 al prot. dipart. n. 0187828/23AB);
- nota del 26/04/2017 (acquisita a mezzo P.E.C. in data 27/04/2017 al prot. dipart. n. 0070499/23AB-23AA-23A2).

Alla luce delle comunicazioni pervenute, l'Ufficio ha ritenuto opportuno eseguire un ulteriore sopralluogo congiunto con Provincia di Potenza ed A.R.P.A.B. per il giorno 04/07/2017, comunicato agli Enti competenti con nota del 26/06/2017 prot. dipart. n. 0105675/23AB.

In data 04/07/2017 è stato esperito il secondo sopralluogo presso il bacino di discarica B1 finalizzato alla verifica di avvenuta realizzazione degli interventi comunicati, nonché, al rispetto della normativa ambientale in considerazione della procedura d'infrazione specificata in oggetto, del quale è stato redatto apposito verbale firmato dai presenti in fase di ispezione.

Tanto premesso, considerato che dall'ultimo sopralluogo effettuato è stata verificata l'avvenuta esecuzione dei lavori relativi al ripristino delle difformità riscontrate nel corso del primo sopralluogo (16/06/2016), si rappresenta che il bacino di discarica B1, rientrante nell'installazione denominata "Piattaforma integrata per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi sita in località Cafaro nel Comune di Atella" non è dotato della struttura multistrato relativa alla copertura finale ma è provvisto di copertura provvisoria che risponde ai criteri dettati dal punto 2.4.3 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 36/2003, come si evince dalla relazione allegata alla presente. Pertanto si rappresenta che il bacino di discarica B1 è conforme a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 con l'obbligo da parte del gestore della Piattaforma di attenersi al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- il gestore deve continuare ad effettuare la manutenzione del telo e la riparazione di eventuali rotture; ogni qualvolta verrà effettuato tale intervento il gestore dovrà darne comunicazione a mezzo P.E.C. alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale;
- il gestore deve continuare il monitoraggio dei vetrini posizionati sul muretto del versante sud del bacino di discarica per un tempo pari a 2 anni a partire dalla notifica della presente; relativamente a tale monitoraggio dovrà essere prodotta adeguata documentazione tecnica e fotografica da inviare a mezzo P.E.C. alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale con cadenza semestrale;
- il gestore è tenuto ad effettuare il ripristino dei luoghi oggetto di intervento sul vecchio sistema di raccolta del percolato; a tal fine si chiede di trasmettere un cronoprogramma e l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata con apposita documentazione tecnica e fotografica a mezzo P.E.C. alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale.

Si allega copia dei verbali redatti in sede di sopralluogo e delle rispettive relazioni stilate a seguito delle due ispezioni effettuate.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
Emilia PIEMONTESE

**Referenti:**

Ing. Gerardo TROIANO – Resp. P.O. Valutazione degli Impatti Ambientali di Piani, Programmi e Progetti  
e-mail (informale) [gerardo.troiano@regione.basilicata.it](mailto:gerardo.troiano@regione.basilicata.it)  
dott.ssa Filomena PESCE – Resp. P.O. Valutazione delle Qualità Ambientali e dei Rischi Industriali  
e-mail (informale) [filomena.pesce@regione.basilicata.it](mailto:filomena.pesce@regione.basilicata.it)  
Istruttore: dott. Ivan ROSSINO – e-mail (informale): [ivan.rossino@supporto.regione.basilicata.it](mailto:ivan.rossino@supporto.regione.basilicata.it)